# @ 公開特許公報(A) 平4-80348

⑤Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成 4年(1992) 3月13日

C 23 C 2/26 2/06 8116-4K 8116-4K

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

**②発明の名称** 溶融合金化亜鉛めつき鋼板のしわ防止方法

②特 願 平2-191275

②出 願 平2(1990)7月19日

⑩発明者 大河内 敏博 愛知県東海市東海町5-3 新日本製鐵株式會社名古屋製

鐵所內

⑩発明者 坂場 則 男 愛知県東海市東海町5-3 新日本製鐵株式會社名古屋製

鐵所内

⑩発 明 者 片 山 賀 彦 愛知県東海市東海町5-3 新日本製鐵株式會社名古屋製

鐵所内

⑩出 願 人 新日本製鐵株式会社 東京都千代田区大手町2丁目6番3号

個代 理 人 弁理士 谷山 輝雄 外4名

明 細 書

# 1. 発明の名称

溶融合金化亜鉛めっき鋼板のしわ防止方法 2. 特許請求の範囲

- 1 溶融亜鉛めっき後、加熱合金化処理を施し、次いで250~400 ℃に巾方向両端部より中央部を多くとも60℃低温に冷却し、次いでデフレクターロールを介して搬送することを特徴とする、溶融合金化亜鉛めっき鋼板のしわ防止方法。
- 2 めっき網帯の巾方向両端郎より中央部を多くとも30℃高温に冷却することを特徴とする、請求項1記載の溶融合金化亜鉛めっき網板のしわ防止方法。
- 3. 発明の詳細な説明

# [産業上の利用分野]

本発明は、溶融合金化亜鉛めっき鋼板のしわ防止方法に関するものである。

# [従来の技術と発明が解決しようとする課題]

溶融亜鉛めっき後加熱処理により合金化 (鉄-亜鉛合金)すると、合金化直後のめっき 鋼板温度は、500~700 しと高温になってお り、冷却デフレクターロール(トップロール) を介して搬送するとき、一部溶融状態のめっき 金属がデフレクターロールに付着し、これが堆 積して、めっき鋼板(帯)の押疵発生原因とな

そこで合金化炉とデフレクターロールの間で、空気や水等を合金化後のめっき鋼板に吹き付け、冷却することにより、上記のごとき難点を解消することが知られている。

このような方法において恰却方法が不適切であると、めっき鋼帯の長手方向に連続してしわが発生することがあり、品質を著しく扱う等の欠点をともなうものである。

# [課題を解決するための手段]

本発明の特徴とするところは、溶融亜鉛めっき後、加熱合金化処理を施し、次いで250~

400 でに、巾方向両端部より中央部を多くとも 60 で低温に冷却し、次いでデフレクターロー ルを介して超送することを特徴とする、溶 金化亜鉛めっき網板のしわ防止方法、及びめっ き 倒帯の巾方向両端部より中央部を多くとも 30 で高温に冷却することを特徴とする、溶 融合金化亜鉛めっき網板のしわ防止方法であ

溶融合金化亜鉛めっき剱板の製造法は、溶融亜鉛めっき後、加熱処理して、めっき層中へ鉄(剱板)を熱拡散し、鉄7~13%含有の合金化亜鉛めっき剱板とし、この合金化処理後の450~600 でのめっき剱板を200~450 でに冷却し、めっき層を凝固して、冷却デフレクターロール(内部冷却等)を介して次工程へ搬送するものである。

即ち、合金化処理後の冷却は、空気や都化水、気水混合液等を吹付け、上記のごとく、デフレクターロールにめっさ金属が付着しないように冷却し、 更にデフレクターロールも冷却

フレクターロールをでたところでは、巾方向中 央部が両端部に比べ冷えやすく、低温になって いる。

このようなことからめっき倒帯がデフレクタことからめっき倒帯がデフルのきらけいたとき中央部と内の中央部以外ののと中央部以外ののと中央部は、内容の接触がある。一つのはなりでは、中央ののないのでは、中央ののでは、中央ののでは、中央ののでのでは、中央ののでのである。

合金化知理後のめっき倒帯を250~400 でに冷却するとともに、巾方向両端部より中央部を多くとも B O で低温に冷却又は中央部を両端部に比べ多くとも 3 O で高温になるごとく冷却するものである。

上記のめっき鸽帯の冷却温度が400 七超であ

し、ロール表面にめっき金属の付着を一層確実 に防止するものである。

しかして、このデフレクターロールは、めっき倒帯の蛇行を防止するため等の理由からロール市方向中央部が凸状(クラウン)を形成していることから、冷却後の200~450 ℃のめっき倒帯はデフレクターロールにまきついた際、板中央部が強く接触するため両端部に比べ冷えやすく低温となる。

ところで、このデフレクターロールに巻きつく前の飼帯の巾方向の温度分布のバターンと度合により、既建のデフレクターロールに巻きついている際の不均一冷却のため巾方向に熱応力が作用しデフレクターロール後の飼帯は変形する。極端な場合はしわ発生となって製品にならないことがある。

しかして本発明はこのような鋼帯の変形やし わ発生を防止するための合金化処理後の鋼帯の 冷却方法を提供するものである。即ち、めっき 後の200~450 ℃のめっき鋼帯は前記冷却後デ

ると、デフレクターロールの冷却温度を下げてもロール表面にめっき金属が付着するおそれがあり、又250 で未満にするには、めっき鋼帯通板速度を低下して冷却時間を長くとることになり、生産性を低下させることになるので好ましくない。

ないようにするか、又は両端郎が中央郎より高い温度とすることが効果的である。しかしながら両端部が中央郎より60℃より高くなると両者の温度差による熱応力が鋼帯の降伏点をこえてしまうため両端郎の変形が大きくなりしわ発生となる。

ここで両端部とは鋼帯両端から多くとも 5 0 mm中央郎の部分を意味している。

以上のように網帯の巾方向の温度分布を制御することによりしわを防止するための冷却のあるための治理分布を制御するための冷却を制御するための第2図に示すように冷却を発出すると、第3図に示すように力が、第3図に示すように力が、第3回に示すように力が、第3回に示すると、などが実用的なり、が、ない、ない、などの1例を図面によって説明する。

第1図は冷却装置の全体図であり、第1図において1は合金化処理後の亜鉛めっき鋼帯、2

はデフレクターロール、3は合金化炉4は冷却用空気や弱化水を吹出すノズルである、ノスであるとくの第2図に示すごとくのルルスを中央の第2回に示すを明まれて、吹出しれるのである。とのでかけれる。2のではいれるのではいれるのではいれる。2のではいれる。2のではいれる。2のではいれる。2のではいれる。2のではいれる。2のではいれる。2のではいれる。2のではいれる。2のではいる。2のではいる。3は合金にではいる。2のではいる。3は合金にが、2のではいる。3は合金にが、2のではいる。3は合金にが、2のではいる。3は合金にが、2のでは、3は合金にが、2のでは、2のでは、2のでは、2のでは、3は合金にが、2のでは、2のでは、3は合金にが、2のでは、3は合金にが、2のでは、3は合金にが、2のでは、3は合金にが、2のでは、3は合金にが、2のでは、2のでは、3は合金にが、2のでは、3は合金にが、2のでは、3は合金にが、2のでは、3は合金にが、2のでは、3は合金にが、2のでは、3は合金にが、2のでは、2のでは、2のでは、3は合金にが、2のでは、3は合金には、3はchooには、3は

#### [ 実 旅 例 ]

次に本発明の実施例を比較例とともに挙げる。

ر د	郑	選	11	u	"	u	u	有	n
47V14-0-A	<b>衆面温度</b>	2002	и	u	".	u	u	. и	"
77009-0-0 接触板溫	中田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	340 C	270	250	400	100	155	330	4 نړ 0
	西場即	400 £	300	260	370	285	250	400.	360
医异史	始板溫	500C	n	и	n	"	n	u u	"
合金化処理	時間	17秒	n	"	"	"	<i>"</i>	n	"
	板温度	450~ 500C	"	n	"	"	. "	"	. "
40 th	7 5	40	u	"	u u	u	n	и	n.
東路路		1	2	, E	4		9	比较例1	" 2

注1:冷却は気水混合液を吹付けた。

注2:両端部は、鋼帯両端から中央部へ50mm の巾、中央部はその鋼帯巾の中心±100mm の部分。

注3: デフレクターロールは、直径1300mmで、 。 めっき鋼帯を直通にデフレクトした。

注4: しわ発生有無は、目視判定。

注5: 鋼帯は0.8mm 厚の普通鋼で100 m / 分の通板速度で突施。

# [発明の効果]

かくすることにより、溶融合金化亜鉛めっき 鋼板のしわ発生を確実に防止し、品質を著しく 向上することができる等の低れた効果が得られ る。

# 4. 図面の簡単な説明

第1図は合金化亜鉛めっき鋼帯の冷却状態を 示す全体説明図、、第2.図及び第3図はノズル による冷却の一例を示す説明図である。

1 … 亜鉛めっき鋼帯 2 … デフレクターロール3 … 合金化炉 4 … 冷却用ノズル


5 … 吹出し孔

6 … 遮へい板

7 … 驱動装置

代理人 谷山 輝 雄 流淌 他 4 名

第1図




1: 亜鉛めっき鋼帯

2:デフレクターロール

3:合金化炉

4:冷却用ノズル


第 2 図



1: 亜鉛めっき鋼帯 4: 冷却用ノズル

5:吹出し孔

第 3 図



1:亜鉛めっき鋼帯

4:冷却用ノズル

5:吹出し孔

6:遮蔽板

7:駆動装置

-260-